

# SKOÐUNARSKÝRSLA BRUNAVIÐVÖRUNARKERFIS



Skeiða- og Gnúpverjahreppur Árnesi 801 Selfoss Vegna Hólaskógur
bls 1 af 1

Dags. skoðunar.	17.07.2019
Dags. viðgerða / úrbóta	
Nafn skoðunarmanns:	Eiríkur Björnsson
Nafn þjónustuaðila:	
Nafn fjargæsluaðila:	Öryggismiðstöðin
Nafn uppsetningaraðila:	Arvirkinn

## Prófanir

Búnaður	Tegund	Stk. =	í lagi	Ekki lagi	vantar	Sjá ath.
Stjórnstöð	Junior	1	1			
Fjöldi rása í stjórnstöð						
Boðbúnaður	IRIS Touch 400	1	1			
Rafhlöður	Ultrashell	2	2			
Undirstöð						
Reykskynjarar	Apollo	13	13			
Hítaskynjarar	Apollo	3	3			
Stokkaskynjarar						
Línuskynjarar						
Handboðar	Apollo	3	3			
Bjöllur / Sírenur						
Sökkulsírenur	Vulcan	10	10			
Hurðasegl og pumpur						
Reyksogskerfi						
I/O einingar						
Bjöllukort						
Rafliðakort						

## Prófanir

Vöktun og fl.	í lagi	Ekki lagi	Á ekki við	Sjá ath.
230v bilun í stjórnstöð	x			
24v bilun í stjórnstöð	x			
Rásabilun (Allar rásir)	x			
Bjöllu/sírenubilun (Allar rásir)	x			
Brunaboð (Allar rásir)	x			
Lampaprófun	x			
Innri væla í stöð	x			
Fjarvöktun (Boð um bruna og bilun)	x			
Stöðvun loftræstikerfa			x	
Lokast Reyklokur			x	
Öpnast reykræstilúga í þaki			x	
Rásatexti / skýringatexti	x			
Þjónustubók í vasa	x			
Yfirlitsmynd		x		1
Þjónustusamningur				

## Hljóðstyrksmælingar

Bjöllur / Sírenur	Fjöldi	Hljóðst. db	í lagi	Ekki í lagi	Sjá ath.
Mesti hljóðst. 1m frá bjöllu					
Mesti hljóðst. 1 m frá sökkulsírenu	10	85	10		
Mesti umhverfishávaði					
Hljóðst. bj. með umhverfish.					
Minnsti hljóðstyrkur bj. í húsi					
Minnsti hljóðst. í svefnherbergi		78	x		

*lágmark 65db, lágmark í svefnh. 75db, hámark 120db*

**Kerfið er með athugasemdum**

1. Yfirlitsmynd í vinnslu.

## Spennumælingar með álagsmæli og AVO.

Stærð rafhlaðna:	2x12	Volt
Ástimpluð rýmd rafhlaðna:	7	Ah
Mæld rýmd rafhlaðna:		Ah
Árgerð rafhlaðna:	0 ára	2019
Hleðsluspenna	27.7	Volt
Straumdráttur í rafmagnsleysi:	168	mA
Straumdráttur í útkalli:	280	mA
Ætluð ending í rafmagnsleysi:	32	klst

*Formúla Brunamálastofnunar: (Ah2x12)/(15x1)+(0.5x12)=Klst.*

## Samantekt

Fjöldi athugasemda	1
Fjöldi búnaðar sem er ekki í lagi	0
Fjöldi búnaðar sem þarf að bæta við	0
Niðurstaða hljóðstyrksmælinga	Í lagi
Niðurstaða rafhlöðuendingar	Í lagi
Niðurstaða prófunar á vöktun og fl.	Ekki í lagi

Ath. Skoða þarf kerfið einu sinni á ári, en tvisvar á ári í sjúkráhusum, dvalarheimilum og þess háttar stöðum.  
Afrít af skoðunarskýrslunni er sent eldvarnarefirliti, Skoðað er samkvæmt reglum MVS (nr.6.038).

Selfoss  
Staður:

17.07.2019  
Dags.

Eiríkur Björnsson  
F.h. Arvirkinn ehf